

DOCUMENTO <b>MEMORIA: MEMORIA 2018 EDIFICIOS Y PATRIMONIO</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>H9S44-Y5Y23-1N6G7</b> Fecha de emisión: <b>17 de mayo de 2019 a las 10:21:55</b> <b>Página 1 de 51</b>	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Coordinador/a Técnico/a de Edificación de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 16/05/2019 15:12	ESTADO <b>FIRMADO</b> 16/05/2019 15:12




## MEMORIA 2018

### PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE EDIFICIOS Y PATRIMONIO MUNICIPAL:

- 1 Arquitecta Adjunta al Jefe de Servicio de Edificios y Patrimonio
- 1 Arquitecto Coordinador Técnico de Edificación
- 1 Arquitecto Técnico Jefe de Sección de Apoyo Técnico
- 1 Adjunto al Coordinador Técnicos de Instalaciones
- 2 Técnicos de Edificios
- 1 Encargado de Edificios
- 1 Oficial Electricista
- 1 Oficiales Albañil
- 2 Auxiliares de obras y servicios
- 2 Auxiliares Administrativos

### ACTUACIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE EDIFICIOS Y PATRIMONIO MUNICIPAL

Trabajos que a continuación se pasan a describir de dirección, supervisión y control de las tareas relacionadas con la obra nueva, conservación, mantenimiento, limpieza y vigilancia de los edificios e instalaciones municipales, así como en los Centros Públicos de Educación, en los que la Administración local coopera con el Principado de Asturias.




**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS:**

DESCRIPCIÓN	Contrato de mantenimiento y adecuación de los edificios, dependencias, instalaciones y otros elementos del Patrimonio Municipal.
PRESUPUESTO	1.500.000,00 €


**Resumen de los trabajos más destacados realizados mediante este contrato de mantenimiento:**

	COLEGIOS PUBLICOS
	Renovación cubierta CP Colloto
	
	Paso cubierto Cp Villafria
	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FTZDA9040687A14C5FA929F2E3DF0C A2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.


	Paso Cubierto CP Venerando Manzano
	
	Carpa para parque infantil CP Parque infantil
<p><b>COLEGIO BUENAVISTA 1</b></p>	
<p>30/01/2018</p>	Pasarela Buenavista I
	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FTZDA909687A14C5A929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.


	05/02/2018	Cambio de suelo de Gimnasio en Buenavista I
	04/06/2018	BUENAVISTA _ Aplicación de poliurea en caliente en pesebrones
		
	20/06/2018	BUENAVISTA 1 - - 3 Piezas refuerzo, fijadas con spits en chapa espesor 3 galva, de 3 mets
		

DOCUMENTO <b>MEMORIA: MEMORIA 2018 EDIFICIOS Y PATRIMONIO</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>H9S44-Y5Y23-1N6G7</b> Fecha de emisión: <b>17 de mayo de 2019 a las 10:21:55</b> Página 5 de 51	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Coordinador/a Técnico/a de Edificación de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 16/05/2019 15:12	ESTADO <b>FIRMADO</b> 16/05/2019 15:12





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E:FTZDA909687A14C5A929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

<b>COLEGIO PÚBLICO COLLOTO</b>		
	04/07/2018	CP COLLOTO- Asfaltado patio zona A
		
	08/10/2018	CP COLLOTO _colocación de redes anti aves por debajo de estructura de cubierta de entrada de colegio público de Colloto Oviedo,
		
<b>CP CORREDORIA 2 - POETA ANGEL GONZÁLEZ</b>		
	30/01/2018	Cazoletas y bajantes Corredoria 2 Poeta Angel Gonzalez
	24/09/2018	CP CORREDORIA 2 _ Reparación canalón porche de entrada
	18/07/2018	CP POETA ANGEL GONZALEZ _ Sistema antipalomas para viga del polideportivo






Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E:FT7DA9A09687A14C5FA929F2E3DF0C A2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

<b>EI LA CORREDORIA</b>		
	21/05/2018	INFANTIL CORREDORIA _ Ampliación de patio
		
	28/05/2018	INFANTIL LA CORREDORIA _ Ampliación de cierre hasta el camino de hormigón
<b>CP DOLORES MEDIO</b>		
	23/04/2018	DOLORES MEDIO - Insuflado bajo suelo de patio interior para evitar efecto tambor
<b>CP FOZANELDI</b>		
	05/02/2018	CP fozaneldi Cierre exterior con malla y puerta de casa
<b>CP GERMÁN FDEZ RAMOS-PANDO</b>		
	13/04/2018	CP GERMAN FERNANDEZ RAMOS_ Revisión y reparación de portones, puertas, cancelas
<b>CP LA GESTA</b>		
	05/02/2018	CP La Gesta Sustitución de canastas eliminando estructura existente y colocando nueva





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E:FT7DA9040687A14C5A029F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.


<b>CP JAIME BORRAS</b>		
	30/01/2018	Cierres metálicos CP Maestro Jaime Borrás
		
	31/01/2018	protección de 15 pilares metálicos altura 2 m en Jaime Borrás
<b>CP JUAN RODRIGUEZ MUÑIZ -LAS CAMPAS</b>		
	30/01/2018	Pintura colegio Las Campas
		




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FT7DA9A09687A14C5FA929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.


	23/04/2018	CP JUAN RODRIGUEZ MUÑIZ - LAS CAMPAS- Colocación de línea de vida
	21/05/2018	JUAN RODRIGUEZ MUÑIZ - Recrecido de patio a nivel
		
	24/05/2018	LAS CAMPAS - Recrecido de muro de hormigón y reforma del cierre.
	13/06/2018	CP LAS CAMPAS - Puerta corredera 4,00 x 1,90 m y peatonal de 1,00 x 1,90 m. Panel ISO 45
		
	17/07/2018	CP JUAN RODRIGUEZ MUÑIZ _ Pintura de aleros y dos aulas
	17/04/2018	CP LA ERIA - reparación de translucidos y tubo de ventilación







Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FTZDA909687A14C5A929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

	18/04/2018	CEEP LATORES - Adaptación de aulas en almacén
		
	21/05/2018	CEEP LATORES _ Asfaltado de Patio intermedio
		




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E-1F7DA9A09687A14C5FA929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

	21/06/2018	LATORES _ Renovación de las 21 protecciones de pilares debido a su no posible reparación.
		
<b>CP NARCISO SANCHEZ - OLLONIEGO</b>		
	30/01/2018	Limahoya colegio Olloniego
	05/02/2018	CP Narciso Sanchez cierre exterior con chapa perforada para impedir entrada de animales
	05/02/2018	Colocación de red antipalomas polideportivo
<b>CP DOLORES MEDIO</b>		
	05/02/2018	Barandilla exterior para escalera reformada por operarios de Eulen tipo Ikea
		
	05/02/20	Cierre exterior con chapa perforada
<b>CP PARQUE INFANTIL</b>		




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FT7DA9A040687A14C5A929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

	05/02/2018	CP Parque infantil Realización de pavimento continuo de caucho 
	05/02/2018	Impermeabilización de porche exterior con lamina asfaltica mineral
	05/02/2018	CP La Gesta Sustitución de canastas eliminando estructura existente y colocando nueva
	05/02/2018	CP fozaneldi Cierre exterior con malla y puerta de casa
	05/02/2018	Aumentos de obra en la realización del parque Infantil
	05/02/2018	colocación de barandilla interior y protección de pilares metálicos
	09/03/2018	PARQUE INFANTIL - Reparación de sardinel en fachada
		
<b>CP SAN CLAUDIO</b>		
	05/02/2018	CP San Claudio Realización de pavimento continuo de caucho




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E-FTZDA909687A14C5A929F2DE3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

<b>CP VENERANDA MANZANO</b>		
	05/02/2018	Venerando Manzano Pintura polideportivo
		
	31/07/2018	CP VENERANDO MANZANO_ Asfaltado y fresado zona muro demolido
<b>CP VENTANIELLES</b>		
	21/06/2018	CP VENTANIELLES _ Cubierta de lonas en perímetro infantil
		




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E:FT7DA9A09687A14C5FA929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.


<b>CP VILLAFRÍA</b>	
14/03/2018	CP VILLAFRIA_ - Desmontaje, revisión, reparación, engrasado y montaje de los portones del centro.
04/05/2018	CP VILLAFRIA- Cambio de canalones de infantil a zinc titanio
08/05/2018	CP VILLAFRIA _ Cubierta vestuarios
04/06/2018	CP VILLAFRIA _ Aplicación de poliurea en caliente en pesebrones
	
05/06/2018	CP VILLAFRIA _ Cambio de 20 ml de canalón de chapa a 1mm
	





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E-FTZDA9049687A14C5FA929F263DF0CA29DCD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

<b>CP VILLAR DE TRUBIA</b>		
	30/01/2018	Puerta peatonal Cp Villar trubia
<b>EI RUBIN</b>		
	30/01/2018	Reparación cierre guardería Infantil el RUBIN opción 2 sustitución a malla tipo hercules de 2m
		
<b>EI LA FLORIDA</b>		
	15/10/2018	EEI LA FLORIDA - Salvadedos 5 ud
	22/10/2018	EI LA FLORIDA - 32 ml Cierre de 1m tipo Hercules atornillado a bases de hormigón.


DOCUMENTO <b>MEMORIA: MEMORIA 2018 EDIFICIOS Y PATRIMONIO</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>H9S44-Y5Y23-1N6G7</b> Fecha de emisión: <b>17 de mayo de 2019 a las 10:21:55</b> Página 15 de 51	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Coordinador/a Técnico/a de Edificación de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 16/05/2019 15:12	ESTADO <b>FIRMADO</b> 16/05/2019 15:12




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E-FTZDA9A09687A14C5FA929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

		
	24/09/2018	CP INFANTIL DE PUMARIN _ Reparación de faldón según presupuesto adjunto
<b>PARKING DE LA ARGANOSA</b>		
	01/02/2018	Edificios administrativos -General: Instalación de cubierta en casetón de ascensor parking de la Arg
		
	02/01/2019	TALLER 3 - Cambio de resistencias de hornos
	02/01/2019	CP LA GESTA - Suministro y colocación techo acústico desmontable 60x60
	08/01/2019	CP VENTANIELLES Suplementp de barandilla interior, dos pasamanos doble y barandilla intermedi

DOCUMENTO <b>MEMORIA: MEMORIA 2018 EDIFICIOS Y PATRIMONIO</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>H9S44-Y5Y23-1N6G7</b> Fecha de emisión: <b>17 de mayo de 2019 a las 10:21:55</b> Página 16 de 51	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Coordinador/a Técnico/a de Edificación de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 16/05/2019 15:12	ESTADO <b>FIRMADO</b> 16/05/2019 15:12



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E:FTZDA909687A14CSA929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.


		
	15/01/20	CP LORENZO NOVO MIER Suministro y montaje de taquillas
		ESCUELA INFANTIL MONTENUÑO - Sustitución de suelo en aula





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FTDA9A040687A14C5A929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

		
		Nuevo acceso CP Ollonego
		
		San lazaro unión aulas proyecto educativo




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E:FTZDA9040687A14C5A929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



**ADMINISTRATIVOS**


	30/01/2018	Reparación bomba de la Perra Municipal
	30/01/2018	Reparación Limas y canalones del Palacio La Lila
		
	30/01/2018	Suministro de deshumificadores para centros administrativos
	30/01/2018	Limpieza de lodos foso centro de salud Calle Quintana
	30/01/2018	Impermeabilización foso ascensor Centro de salud Calle Quintana
	30/01/2018	Impermeabilización montacargas Palacio de Congresos

DOCUMENTO <b>MEMORIA: MEMORIA 2018 EDIFICIOS Y PATRIMONIO</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>H9S44-Y5Y23-1N6G7</b> Fecha de emisión: <b>17 de mayo de 2019 a las 10:21:55</b> Página 19 de 51	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Coordinador/a Técnico/a de Edificación de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 16/05/2019 15:12	ESTADO <b>FIRMADO</b> 16/05/2019 15:12






Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FT7DA9040687A14C5A029F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

		
30/01/2018	Cambio de puertas Balconeras Casa Consistorial	
		
30/01/2018	Pintura hierros bancada tejado teatro campoamor	
30/01/2018	Reparación puerta de Urbanismo Calle del peso	
30/01/2018	Horas por administración escayolista en oficina de recaudación	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E:F7DA9040687A14C5A029F2E3DF0C-A2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

30/01/2018	Cierres ventanas con malla ployer Vivero de la salud En la Corredoria
	
30/01/2018	Colocación de trampillas en techos del palacio de Congresos
31/01/2018	Asfaltado patio de la perrera Municipal
	
01/02/2018	Palacio de Congresos: Adaptación de espacio para almacenaje de maquinaria de limpieza.
05/02/2018	Limpieza de tejados y canalones edificio casa Consistorial
05/02/2018	limpieza de tejados y canalones edificio el PRIORIO
05/02/2018	Montaje de torre de andamio para reparación goteras palacio La lila
16/02/2018	PALACIO DE CONGRESOS - Impermeabilización de ascensor




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E-FT7DA9A09687A14C5A929F2E3DF0C-A2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

	21/02/2018	ESCORIALIN - Reparación cristaleras por caída de árbol.
		
	06/03/2018	OFICINAS CALLE QUINTANA- Colocación de vinilos puertas
	07/03/2018	POLICIA LOCAL - Tratamiento 25 m2 rampa de garaje (zona horizontal )
		
	20/03/2018	PALACIO DE CONGRESOS _ Colocación de vinilos puertas
	22/03/2018	PALACIO DE CONGRESOS - Reforma estructura metálica techo de entrada
	26/03/2018	PALACIO DE CONGRESOS - Servicio de guardia cuba Comecon fin de semana 15 horas






Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FTZDA9049687A14C5A929F2E3DF0C-A2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

	06/04/2018	BOMBEROS _ Reparación siniestro de camión de bomberos contra pilar y portón
		
	10/04/2018	OFICINAS CALLE QUINTANA- Suplemento a persiana de aluminio
	11/04/2018	PERRERA MUNICIPAL - Cierre bloque zona cachorros
		
	13/04/2018	OFICINAS MUÑOZ DEGRAIN- Mampara despacho de Santiago
	16/04/2018	OFICINAS CALLE QUINTANA - Colocación bolardos acero inox
	18/04/2018	EL ESCORIALIN. Alquiler mensual 17 ml de valla mes de FEBRERO




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FT7DA9A09687A14C5A929F2E3DF0C-A2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.


	04/05/2018	PALACIO DE LA LILA - Obras en fachadas
		
	07/05/2018	PERRERA MUNICIPAL - Demolición o levantado, suministro y colocación de bordillos
	09/05/2018	OFICINAS MUÑOZ DEGRAIN _ Rotulación despacho arquitecto Santiago
	16/05/2018	PERRERA MUNICIPAL - Renovación de rotulaciones
	21/05/2018	PALACIO DE CONGRESOS _ Reparación de barandilla
	21/05/2018	POLICIA LOCAL _ Asfaltado patio
	25/05/2018	Horreo parque Corredoria _ Cierre perimetral malla simple tosión
		
	28/05/2018	EL ESCORIALIN _ Alquiler valla Abril y 9 días de Mayo
	01/06/2018	CALATRAVA - Rotulaciones puertas de la sala de cristal
	04/06/2018	OFICINA DE RECAUDACION _ Reparación de techo de pladur desmontado por nuestros medios
	08/06/2018	RECAUDACION - Rotulación de puertas
	08/06/2018	CASA CONSISTORIAL - Obras varias en velux





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E-FT7DA9A040687A14C5A929F2DE3DF0C-A2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.


	15/06/2018	PERRERA MUNICIPAL - Pintura de plazas de aparcamiento
		
	18/06/2018	PALACIO DE CONGRESOS .- Trabajos varios en techos
	20/06/2018	PALACIO DE LOS NIÑOS _ Fabricación de puerta de chapa a medida
	09/07/2018	BOMBEROS - Reparación y puesta a normativa por ud de portón
	12/07/2018	CASA CONSISTORIAL- Colocación de visillos en despacho alcaldía
	16/07/2018	POLICIA LOCAL _ Aviso urgente de puerta de entrada al patio
	18/07/2018	CASA CONSISTORIAL_ Desatasco de bajante con trabajos verticales.
	31/07/2018	PALACIO DE CONGRESOS_ Limpieza de saneamiento preventiva convención testigos
	03/09/2018	CALATRAVA - Trampillas para techo de pladur 600x600
	05/09/2018	MUÑOZ DEGRAIN- Rotulación de puertas
	01/10/2018	LA MANJOYA _ Prueba de solución de descarga de muro
	08/10/2018	OFICINAS MUÑOZ DEGRAIN _ Sustitución de puerta de entrada
	09/10/2018	OFICINA DE RECAUDACIÓN - Rotulación puertas vinilos
	10/10/2018	PAVO REAL_ rampa de aluminio y pasamanos







Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E-FTDA909687A14C5A929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

	17/10/2018	BASE ESCULTURA de hormigón cilíndrica de 2,40 de diámetro por 0,5 de altura aligerada
		
	23/10/2018	EDIFICIO TALUD DE LA ERIA Limpieza y revisión de bajante mediante trabajos verticales
		




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E:F7DA909687A14C5A929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

24/10/2018	PAVO REAL - Sustitución de 8 placas de cobre
	
15/11/2018	PALACIO DE LA LILA - Reparación de pesebrón - sustitución albardilla - juntas de dilatación
	
14/12/2018	PALACIO DE CONGRESOS _ Cambio de vidrios en puerta automática y anexa.
02/01/2019	OFICINAS DE OBJETOS PERDIDOS Y MUÑOZ D. Rotulaciones vinilo
14/01/2019	PERRERA MUNICIPAL _ Reparaciones varias en las bombas
11/02/2019	PALACIO LA LILA _ reparación pesebrón en fachada principal
12/02/2019	CASETA COMUNICACIONES NARANCO _ Reparación eléctrica caseta telecomunicaciones
13/02/2019	BOMBEROS _ Avería de portón exterior causado por viento




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FT7DA909687A14C5A929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

	15/02/2019	BOMBEROS _ Reforma de instalación eléctrica para carga de baterías
	20/02/2019	PAVO REAL _ Impermeabilización del Kiosko
		
		Reparación fuente malpica
		




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FT7DA909687A14C5A929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

		Reparación fuente las cuestras
		
		Mejora acustica oficinas de recaudación
		
		Rotulaciones



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7-E-FT7DA9049687A14C5A929F2DE3DF0C-A2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

		
		Mejoras fuente Santianes
		
		Reparación faldón Villa Magdalena
		




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 78293603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E:F7DA909687A14C5A929F2E3DF0C-A2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



		Limpieza y reparación alero F. Gustavo Bueno
		


**CENTROS SOCIALES Y ESTUDIOS**

	31/01/2018	CASINO TRUBIA Montaje de andamio fachada principal torre 7 días
	31/01/2018	Reparación de 10 m pesebrón con trabajos verticales
	08/02/2018	Tratamiento antideslizante escalera CJ Santullano
		
	15/02/2018	Biblioteca la granja realización de tabique de PLadur
	26/02/2018	VILLA MAGDALENA - Lijado de rejas manual, pintura anticorrosiva, Tratamiento caseta y muros exteriores
	02/03/2018	CS VENTANIELLES - reparación persiana por vandalismo



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 78293603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E-FT7DA9A09687A14C5A929F2DE3DF0C-A2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.


		
08/03/2018	CE LA FLORIDA. Colocación de pasamos adosado a barandilla y pared. 7ml	
26/03/2018	CS NARANCO - Pintura de dos despachos	
09/04/2018	LA GRANJA BIBLIOTECA _ Colocación de línea de vida 35 m	
16/04/2018	CM DE LA MUJER - Suministro de ventanas para colocación con tabajos verticales	
		
17/04/2018	CS TEATINOS - Cambio de techo a desmontable lana mineral	
23/04/2018	BIBLIOTECA LA GRANJA_ Reparación de persiana	
07/05/2018	CS EL CRISTO- Fabricación y colocación de reja, puerta y chapa perforada galvanizada y plegada 587x31	
08/05/2018	CS COLLOTO - Sustitución amplificador antena centro social	
08/05/2018	CS CAMPOMANES _ Suministro y colocación de encimera mármol con dos huecos, copete y zócalo. Suministro de nevera bajo encimera 845x574x553	
09/05/2018	OLLONIEGO - Policía y Centro social reparación con trabajos Verticales	
09/05/2018	CM DE LA MUJER _ Trabajos verticales para colocación de ventanas desde exterior (se ampliaron trabajos a dos días por arreglo e peto)	
15/05/2018	BIBLIOTECA SAN LAZARO _ Pintura aula sótano	
28/05/2018	CASINO TRUBIA - Reparación faldón- pesebrón torre coincidente con sala maquinas ascensor	
08/06/2018	BIBLIOTECA LA GRANJA - Cambios varios de velux	
19/06/2018	LAS CALDAS - Limpieza de cubierta no accesible con nuestros medios	
25/06/2018	CS OLLONIEGO - Andamio para retejo con medios propios	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E:F7DA909687A14C5A929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



	
16/07/2018	CS TEATINOS _ Hacer cajón en techo para tapar desagüe
09/08/2018	CS VALLOBLIN _ reparación puertas motorizadas trasera
03/09/2018	CS PUMARIN - Colocación de techo desmontable vinilo
01/10/2018	CS NARANCO - Cambio de puerta securit
09/10/2018	CE COLLOTO_ Pintura de zócalo y repasos
16/10/2018	CS SAN CLAUDIO - Refuerzo de techo desde luminarias
19/10/2018	CENTRO OCUPACIONAL LA CORREDORIA - Reparaciones dlla inundación
31/10/2018	BIBLIOTECA LA GRANJA _ Reparación de persiana arrancada de sujección
05/12/2018	CS LAS CALDAS _ Pintura planta baja
30/01/2019	CS EL CORTIJO Impermeabilización foso ascensor.
20/02/2019	CS BRAÑES _ Colocación de antena y cableado nuevo
	Trabajos de pintura, canalones, aliviaderos en Villa Magdalena
	






Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FTDA090687A14C5A029F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

## DEPORTES


	30/01/2018	Cubierta ascensores del tartiere
		
	30/01/2018	Barandilla Bolera de la corredoria
		
	30/01/2018	Cazoletas y bajantes polideportivo de la Florida
	30/01/2018	Caseta prefabricada Tensi

DOCUMENTO <b>MEMORIA: MEMORIA 2018 EDIFICIOS Y PATRIMONIO</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>H9S44-Y5Y23-1N6G7</b> Fecha de emisión: <b>17 de mayo de 2019 a las 10:21:55</b> Página 34 de 51	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Coordinador/a Técnico/a de Edificación de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 16/05/2019 15:12	ESTADO <b>FIRMADO</b> 16/05/2019 15:12




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FTZDA909687A14C5A929F263DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

		
	30/01/2018	Reparación techo campo de fútbol La Carisa
	30/01/2018	Reparación cubierta tartiere zona palco
	31/01/2018	Mampara y puerta en fenólico sala antidoping
	05/02/2018	Limpieza tejado y canalones polideportivo de Trubia y casino
	06/02/2018	Suministro de caseta prefabricada para control de accesos, 2º certificación
	06/02/2018	Modificación taquillas en vestuarios polideportivo Pumarín
	06/02/2018	Suministros de asientos para el Tartiere
	06/02/2018	Reparación bomba piscina
	08/02/2018	Reparación desperfectos cocina campo de futbol Matalablina
		
	13/02/2018	Carlos Tartiere Alquiler de valla






Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E:F7DA9A06987A14C5FA029F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

14/02/2018	Palacio de los Deportes - Vidrios armados incoloro y laminar 3+3 en fachada y puertas
14/02/2018	Piscinas los Prados - vidrio laminar 3+3 + C 4+4 2000x2355 mm
08/03/2018	LA PIXARRA . Protección de caseta con tubos 3 m sobre barandilla para colocación redes. 7ud
08/03/2018	PISCINA PARQUE DEL OESTE- Reparación de avería urgente según presupuesto
12/03/2018	POLIDEPORTIVO TRUBIA - Obras de pladur tras obras de reparación saneamiento
	
26/03/2018	PISCINAS PARQUE DEL OESTE _ Cambio de tornillería afectada por la corrosión
09/04/2018	BOLERA CORREDORIA - Refino de 1250 m2 con arenón calizo






Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FTDA9A09687A14C5A929F263DF0C A2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

		
	09/04/2018	LA PIXARRA - Desplazar riego con aprovechamiento de aspensor guardado de reserva
	02/05/2018	ESTADIO TARTIERE - Reparación de portones para garantizar su seguridad
	08/05/2018	PALACIO DE LOS DEPORTES - Pintura plástica lavable en color despacho de palacio de deportes
	08/05/2018	PISCINA PARQUE DEL OESTE _ Reparación 3 placas en cubierta afectadas por vendaval
	23/05/2018	ESTADIO CARLOS TARTIERE _ Barandillas de protección en gradas sin asiento.
		
	28/05/2018	POLIDEPORTIVO DE TRUBIA _ Reparación de canalón pesebrón en la salida por el muro al rio



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 78293603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E-FTZDA9040687A14C5A029F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.


		
	01/06/2018	ESTADIO CARLOS TARTIERE _ Realización de 5 taladros y 3 rectángulos en solera.
	07/06/2018	CAMPOS MANUEL DIAZ VEGA - MATALABLINA 28 postes galvanizados de 2,50m para colocación de redes
		
	11/06/2018	POLIDEPORTIVOS _ Revisión por unidad de polideportivo de motores de canastas sin incluir medios de elevación. Incluye certificado de revisión
	12/06/2018	PISCINA CORREDORIA _ Montaje de andamio en el interior del vaso para reparación de placa techo de OSB





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FT7DA9040687A14CSA929F2D63DF0C-A2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

		
	05/07/2018	CLUB DEPORTIVO COVADONGA _ Revisar electroválvulas
	16/07/2018	POLIDEPORTIVO LA FLORIDA _ Reparación de techo
	19/07/2018	POLIDEPORTIVO VALLOBLIN- Reparación estructural de canasta
	31/07/2018	POLIDEPORTIVO SAN CLAUDIO- Cambio de canalón y babero.
	29/08/2018	POLIDEPORTIVO PUMARIN - Continuación de la revisión, cambio de cables y engrasado de las canastas de Pumarín según presupuesto genérico aprobado
	29/08/2018	POLIDEPORTIVO VENTANIELLES
	13/09/2018	PISCINA PARQUE DEL OESTE- Continuación del PRE 312 ya facturada la válvula por quedar pendiente su colocación en parada técnica
	13/09/2018	CAMPO DE FUTBOL TENSI - Revisión de la instalación de riego
	02/10/2018	LOS CASTAÑALES _ Cambio de 1 electroválvulas
	08/10/2018	LA PIXARRA- Reparación electroválvula 3"
	05/11/2018	LA PIXARRA - Localización y Revisión de electroválvulas y cambio de de rele. Avisos 9/10/2018 y 4/10/2018
	22/11/2018	ESTADIO CARLOS TARTIERE _ 3 Ud Tramex de 0,4 x 1,20m y tres rejillas ployed
	23/11/2018	POLIDEPORTIVOS _ 4 líneas de vida de 70 m.
	12/12/2018	ESTADIO CARLOS TARTIERE _ Reparación zonas más dañadas inventariadas en fotografías adjuntas
	08/01/2019	CAMPO DE FUTBOL LOS CASTAÑALES 14 pies de 3m para protección de barandilla
	14/01/2019	ESTADIO CARLOS TARTIERE - Limpieza de aljibe
	28/01/2019	ESTADIO TARTIERE- Reparación de juntas de dilatación 21 ml

DOCUMENTO <b>MEMORIA: MEMORIA 2018 EDIFICIOS Y PATRIMONIO</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>H9S44-Y5Y23-1N6G7</b> Fecha de emisión: <b>17 de mayo de 2019 a las 10:21:55</b> Página 39 de 51	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Coordinador/a Técnico/a de Edificación de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 16/05/2019 15:12	ESTADO <b>FIRMADO</b> 16/05/2019 15:12



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E-FTZDA9049687A14C5A929F263DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

		
	29/01/2019	ESTADIO CARLOS TARTIERE _Impermeabilización cubierta UCO
		
	25/02/2019	ESTADIO CARLOS TARTIERE _ Reparación de fuga en tubería de agua

DOCUMENTO <b>MEMORIA: MEMORIA 2018 EDIFICIOS Y PATRIMONIO</b>	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: <b>H9S44-Y5Y23-1N6G7</b> Fecha de emisión: <b>17 de mayo de 2019 a las 10:21:55</b> Página 40 de 51	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Coordinador/a Técnico/a de Edificación de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 16/05/2019 15:12
ESTADO <b>FIRMADO</b> 16/05/2019 15:12	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E:FT7DA9A09687A14C5FA929F263DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.


		
	11/03/2019	POLIDEPORTIVO SAN CLAUDIO_ Trabajos sustitución iluminación
	11/03/2019	POLIDEPORTIVO PUMARIN _ Avería gradas, cambio de focos
	11/03/2019	POLIDEPORTIVO CORREDORIA _ Sustitucion luminarias
	11/03/2019	CARLOS TARTIERE _ Instalar base aerea en marcador

**OTROS CONTRATOS RELEVANTES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS:**

DESCRIPCIÓN	Contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones del Auditorio "Príncipe Felipe"
PRESUPUESTO	155.250,01 €



DOCUMENTO <b>MEMORIA: MEMORIA 2018 EDIFICIOS Y PATRIMONIO</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>H9S44-Y5Y23-1N6G7</b> Fecha de emisión: <b>17 de mayo de 2019 a las 10:21:55</b> Página <b>41 de 51</b>	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Coordinador/a Técnico/a de Edificación de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 16/05/2019 15:12	ESTADO <b>FIRMADO</b> 16/05/2019 15:12



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 78293603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7-E-F7DA9A09687A14C5FA929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.




DESCRIPCIÓN	Contrato de mantenimiento y reparación de instalaciones de calefacción de los Edificios Municipales (Colegios, Edificios Administrativos, Centros Sociales y de Estudios, Instalaciones Deportivas)
PRESUPUESTO	333.383,50 €

DESCRIPCIÓN	Reparaciones y desatascos en sistemas de alcantarillado.
PRESUPUESTO	3.000 € (suma total)

DESCRIPCIÓN	Contrato de limpieza y conserjería de edificios municipales (Colegios, Edificios Administrativos, Centros Sociales y de Estudios, Instalaciones Deportivas)
PRESUPUESTO	5.681.337,46 €

DESCRIPCIÓN	Contrato de limpieza del Auditorio "Príncipe Felipe"
PRESUPUESTO	242.330,64 €



**ACTUACIONES PARA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION, ADECUACION Y MEJORAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTRAS OBRAS:**


DESCRIPCIÓN	Obras de instalación de climatización en el Centro Social de Colloto
PRESUPUESTO	61.338,26 €

DESCRIPCIÓN	Obras de reforma de la instalación térmica y receptora de gas en dos colegios públicos del municipio
PRESUPUESTO	107.005,73 €

DESCRIPCIÓN	Obras de construcción de pista polideportiva cubierta en el Colegio Público de Ventanielles
PRESUPUESTO	292.100,00 €

DESCRIPCIÓN	Obras de construcción de pista polideportiva cubierta en el Colegio Buenavista II
PRESUPUESTO	303.400,00 €

DESCRIPCIÓN	Obras de reforma del aula de música del Colegio Publico Tudela Veguin
-------------	---



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 78293603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E:F7DA909687A14C5FA029F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.


PRESUPUESTO	29.169,47 €
-------------	-------------

DESCRIPCIÓN	Obras de impermeabilización parcial de la cubierta plana de las Piscinas Municipales de San Lázaro
PRESUPUESTO	41.115,80 €

DESCRIPCIÓN	Obras de instalación de puertas automáticas para acceso a las oficinas municipales de la Calle Quintana
PRESUPUESTO	24.379,81 €

DESCRIPCIÓN	Obras de reforma y sustitución de cubiertas en la perrera
PRESUPUESTO	48.549,58 €

DESCRIPCIÓN	Obras de instalación de puertas automáticas de acceso al Palacio de Exposiciones y Congresos
PRESUPUESTO	26.295,78 €



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E-F7DA9A06987A14C5FA029F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

DESCRIPCIÓN	Obras de construcción de escaleras de emergencia en el Polideportivo Corredoria Arena
PRESUPUESTO	21.475,26 €

DESCRIPCIÓN	Obras de construcción de escaleras de emergencia en el Polideportivo Florida Arena
PRESUPUESTO	19.279,78 €


DESCRIPCIÓN	Obras de colocación de mampara metálica acristalada para oficinas de Recaudación
PRESUPUESTO	7.200,44 €

DESCRIPCIÓN	Obras de instalación de puertas correderas en el acceso a las oficinas de Recaudación
PRESUPUESTO	5.105,89 €

DESCRIPCIÓN	Obras de ejecución e instalación de plataformas suspendidas para las cámaras de TV en las gradas del Estadio Carlos Tartiere
PRESUPUESTO	32.518,75 €

DESCRIPCIÓN	Obras de reforma, adecuación y mejora de la accesibilidad en el Centro Social de Tudela Veguin
PRESUPUESTO	380.077,48 €

DOCUMENTO <b>MEMORIA: MEMORIA 2018 EDIFICIOS Y PATRIMONIO</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>H9S44-Y5Y23-1N6G7</b> Fecha de emisión: <b>17 de mayo de 2019 a las 10:21:55</b> Página 45 de 51	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Coordinador/a Técnico/a de Edificación de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 16/05/2019 15:12	ESTADO <b>FIRMADO</b> 16/05/2019 15:12



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E:F7DA9A09687A14C5FA929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

--	--


DESCRIPCIÓN	Cerramiento del Spa Prados de la Fuente
PRESUPUESTO	37.322,73 €

DESCRIPCIÓN	Formación de hall de cortavientos en el acceso a Licencias
PRESUPUESTO	14.799,62 €

DESCRIPCIÓN	Obras de reparación de las articulaciones de los arcos bóveda de la cubierta del Palacio de los Deportes
PRESUPUESTO	77.911,42 €

**SUMINISTRO DE MOBILIARIO , INSTALACIONES Y VARIOS:**

DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de estanterías para la nave municipal de Olloniego
PRESUPUESTO	6.231,50 €



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E:F7DA909687A14C5FA929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.


DESCRIPCIÓN	Suministro de mobiliario para la Sección de Recaudación.
PRESUPUESTO	1.234,20 €

DESCRIPCIÓN	Suministro de sillas para depósito en el almacén municipal
PRESUPUESTO	2.933,04 €

DESCRIPCIÓN	Suministro de mobiliario para el Servicio de Infraestructuras
PRESUPUESTO	238,37 €

**SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS:**

DESCRIPCIÓN	Contrato de concesión de obra pública para construcción y explotación de un Centro Lúdico – Acuático y Deportivo en terrenos situados en Prados de la Fuente (Naranco).
ACTUACIÓN	Realización de informes y comprobaciones en el expediente de la concesión en relación al estado del edificio.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E:F7DA909687A14C5A929F2E3DF0C A2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



SPA del Naranco


DESCRIPCIÓN	Contrato de concesión de obra pública para construcción y explotación de un Centro Lúdico – Acuático y Deportivo en terrenos situados en la manzana A.12.1. en el Plan Parcial 2 (Montecerrao).
ACTUACIÓN	Realización de informes y comprobaciones en el expediente de la concesión en relación al estado del edificio.



SPA Montecerrao

DESCRIPCIÓN	Redacción de proyecto básico y de ejecución de las obras de ampliación del Colegio Buenavista I y Dirección de las obras
PRESUPUESTO	5.082,00 €

DESCRIPCIÓN	Redacción de Proyecto básico y de ejecución de obras de edificio modular de usos sociales en parcela del antiguo HUCA
-------------	---



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E-1F7DA9A09687A14C5A929F2DE3DF0C-A2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

PRESUPUESTO	14.520,00 €
-------------	-------------

DESCRIPCIÓN	Dirección de ejecución y coordinación de la seguridad y salud de las obras de mejora de la accesibilidad al centro social de Tudela Veguín
PRESUPUESTO	6.776,00 €


DESCRIPCIÓN	Proyecto y Dirección de las obras de adecuación del Auditorio Príncipe Felipe a la normativa de aplicación en materia de protección contra incendios
PRESUPUESTO	49.875,00 €

DESCRIPCIÓN	Redacción de proyecto básico y de ejecución de construcción modular industrializada para comedor del aulario de infantil del Colegio Público de Ventanielles
PRESUPUESTO	18.029,00 €

DESCRIPCIÓN	Redacción de proyecto básico y de ejecución de las obras de reparación y conservación del consultorio de la Manjoya y Dirección de las obras
PRESUPUESTO	11.858,00 €

DESCRIPCIÓN	Redacción de proyecto de ejecución de cierre de cancha del
-------------	--





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603\_H9S44-Y5Y23-1N6G7\_E-F7DA9A040687A14C5A929F2E3DF0C-A2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

	Colegio Poeta Ángel González
PRESUPUESTO	10.753,27 €


DESCRIPCIÓN	Redacción de proyecto de obras de mejora de la accesibilidad y evacuación de la Escuela Municipal de Música y Dirección de las obras
PRESUPUESTO	8.470,00 €

DESCRIPCIÓN	Redacción de proyecto modificado del básico y de ejecución y dirección de las obras de restauración del quiosco del Bombé
PRESUPUESTO	12.886,50 €

DESCRIPCIÓN	Redacción de proyecto básico y de ejecución subsidiaria de lesiones en cubierta del Polideportivo Corredoria Arena y dirección de las obras
PRESUPUESTO	8.470,00 €

DESCRIPCIÓN	Redacción de proyecto modificado del básico y de ejecución y dirección de las obras de restauración del quiosco del Bombé
PRESUPUESTO	12.886,50 €

DESCRIPCIÓN	Redacción de informe de comprobación geométrica y dimensional
-------------	---




	de la red de evacuación de aguas en inmueble del Centro de Estudios y Escuela Infantil de La Florida
PRESUPUESTO	3.018,95 €

**Por el Servicio de Edificios y Patrimonio Municipal, se realizaron además los siguientes trabajos:**

- Elaboración de Proyectos de adecuación, reforma y mejora de locales municipales.
- Elaboración de Proyectos de eliminación de barreras arquitectónicas en edificios municipales.
- Elaboración de Proyectos de reparación de fuentes y lavaderos en el municipio de Oviedo.
- Supervisión de Proyectos de Obras.
- Dirección Facultativa de obras contratadas por el Ayuntamiento (Arquitecto).
- Dirección de la Ejecución de obras contratadas por el Ayuntamiento (Arquitecto Técnico).
- Supervisión, seguimiento y control de diversos contratos de obras, servicios y concesiones, como Responsables de los mismos.
- Coordinación de trabajos a realizar por personal municipal del Departamento de Construcciones Municipales. Durante el año 2018, se realizaron 1.794 partes de trabajo, motivados por avisos en la cuenta de correo "Incidencias Patrimonio" que dieron lugar a las correspondientes actuaciones y Dirección de dependiente de esta Sección, los cuales consistieron básicamente en:
  - Atención de reparaciones, en Edificios, Centros Deportivos y Locales Municipales.
  - Trabajos de traslado de mobiliario y materiales en general.
  - Adaptación y supresión de barreras arquitectónicas en Edificios y Locales Municipales
  - Realización de diversos trabajos con motivo de los distintos actos

DOCUMENTO <b>MEMORIA: MEMORIA 2018 EDIFICIOS Y PATRIMONIO</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>H9S44-Y5Y23-1N6G7</b> Fecha de emisión: <b>17 de mayo de 2019 a las 10:21:55</b> Página <b>51 de 51</b>	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Coordinador/a Técnico/a de Edificación de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.Firmado 16/05/2019 15:12	ESTADO <b>FIRMADO</b> 16/05/2019 15:12



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 7823603 H9S44-Y5Y23-1N6G7 E-FTZDA9A09687A14C5A929F2E3DF0CA2D9CD48D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

- festivos celebrados en nuestra ciudad.
- Ordenamiento y control del almacén Municipal.
  - Tramitación de presupuestos de trabajos de reparaciones y mejoras en edificios municipales.
  - Tramitación de expedientes de comprobación de presupuestos de obras en Cementerios Municipales, durante el año 2018, se supervisaron 422 presupuestos de obras en los Cementerios de “EL Salvador” y “Naranco”, correspondientes a 6 panteones, 28 columbarios, 53 urnas cinerarias, 122 nichos y 213 sepulturas, que dieron lugar a las correspondientes licencias y liquidación de las tasas
  - Supervisión del estado de mantenimiento y conservación de los Cementerios Municipales.



Cementerio de El Salvador

- Tramitación de expedientes de daños en Edificios Municipales.
- Valoraciones de Terrenos, viviendas y edificios.
- Realización de informes sobre estado de edificios municipales.
- Referencias catastrales de terrenos, viviendas etc.
- Valoración de desperfectos a bienes Municipales.
- Colaboraciones Técnicas con el resto de Secciones y Departamentos Municipales, relacionadas con competencias de la Sección (Cultura, Deportes, Educación, Bienestar Social...)